En estos predios no hay afectaciones actuales por parte de PEMEX, sin embargo si existen rastros de afectaciones anteriores tales como brechas. Actualmente algunas partes de ellas se han utilizado por los propietarios de los predios para su circulación.

Por otro lado existen áreas en que la cubierta vegetal conformada por herbáceas y gramíneas ha desaparecido, quedando únicamente la vegetación arbustiva. Lo anterior es indicio de que hay una degradación del ecosistema provocada principalmente por la forma de uso del mismo. Además hay algunas áreas en donde ya no existe ni siquiera la vegetación arbustiva.

Rancho Las Iglesias
Ing. Juan Javier Cantú Vega

Rancho La Ventura lote 4
Lázaro Leopoldo Leal González

Rancho El Lobito
Roberto Garza

Rancho San Andrés
Ing. Efrén Quintanilla Cantú

Rancho La Palma
Roberto Cantú Ríos

Rancho Arroyo Del Lobo
José Manuel Elizondo

Rancho Serafín
Leonel Elizondo

Los siguientes predios cuentan con afectaciones por PEMEX:

Predio:	Rancho Rancho Nuevo y Los Soldados			
Propietario:	Juan Luis y Jesús Gerardo Garza Arízpe			
Afectación por:	Pozos			
	Número	Ubicación		Observaciones
		x	y	
		504906.83	2858971.20	En uso
		505273.31	2857289.95	En uso
		506720.93	2856808.94	En uso
		505571.08	2855727.81	En uso
		507000.38	2855251.37	En uso
		509185.55	2853840.41	En uso
		505104.38	2858138.54	
		501054.44	2855994.45	
		500779.56	2854949.90	
		501182.72	2854931.57	
		501402.63	2854693.34	
		501952.39	2854876.59	
		501952.39	2854143.57	
		506881.96	2855408.03	

Predio:	Rancho Salitrillo			
Propietario:	Rogelio Cantú Garza			
Afectación por:	Pozos			
	Número	Ubicación		Observaciones
		x	y	

		508626.60	2848138.80	
--	--	-----------	------------	--

Predio:	Rancho Arrollo del Lobo			
Propietario:	David Elizondo Salinas			
Afectación por:	Pozos			
	Número	Ubicación		Observaciones
		x	y	
	Culebra 161	494793	2880367	Sin explotación
	Culebra 166	494909	2880695	En uso
	Culebra 159	494903	2881155	En uso
	Culebra 168	495287	2880524	Sin explotación
	Culebra 180	495333	2879482	En uso
	Culebra 164	495266	2880010	En uso
	Culebra 160	494461	2881003	En uso
	Arcabuz 215	494202	2881292	En uso
	87	493990	2881657	En uso (c/tubería capilar)
	Arcabus 259	494356	2882167	En uso
	Arcabuz 161	494704	2881717	En uso (c/tubería capilar)

Predio:	Rancho El Coyote			
Propietario:	Alfredo Cantú Treviño			
Afectación por:	Pozos			
	Número	Ubicación		Observaciones
		x	y	
		500980.51	2865386.32	En uso

Predio:	Rancho El Brasil			
Propietario:	Israel Salinas Ramírez			
Afectación por:	Pozos			
	Número	Ubicación		Observaciones
		x	y	
		502733.42	2863220.05	En uso
		504119.20	2863515.24	

Predio:	Rancho El Rusio			
Propietario:	Heriberto Ríos García			
Afectación por:	Pozos			
	Número	Ubicación		Observaciones
		x	y	
		499821.72	2861709.24	En uso

Predio:	Rancho Las Comitas			
Propietario:	Héctor Martínez Ríos			
Afectación por:	Pozos			
	Número	Ubicación		Observaciones
		x	y	
		497572.93	2870328.19	
		497645.16	2870974.46	
		498137.75	2871889.27	
		497410.60	2871572.61	

Predio:	Rancho Las Comitas			
---------	---------------------------	--	--	--

Propietario:	Guadalupe Ríos Ríos			
Afectación por:	Pozos			
	Número	Ubicación		Observaciones
		x	y	
		498395.78	2871420.14	
		498524.79	2870880.63	
		498219.85	2870517.06	
	499216.76	2870235.58		